Große Kreisstadt Döbeln

Stadtverwaltung

Oberbürgermeister

Stadtverwaltung Döbeln • Obermarkt 1 • 04720 Döbeln
Oberbürgermeister

Postanschrift: Stadtverwaltung Döbeln • PSF 2363 • 04713 Döbeln

AfD Stadtratsfraktion Döbeln
z. Hd. Herrn Stadtrat Pöhlmann
Bahnhofstraße 2

04720 Döbeln

vorab auf tim.poehlmann@afd-mittelsachsen.de

Döbeln, 23.09.2024
Aktenzeichen: au
Ansprechpartner: Herr Aurich
Telefon: [0 34 31] 579 232
Telefax: [0 34 31] 579 112
E-Mail: oberbuergermeister@doebeln.de
Internet: www.doebeln.de
Ihre Zeichen: Stadtrat Tim Pöhlmann
Ihre Nachricht vom: 11.09.2024

Ihre Anfrage hinsichtlich Wasserstau in Döbeln Nord
hier: Straßeneinlauf Wohngebiet Straße der Jugend 22-28

Sehr geehrter Herr Stadtrat Pöhlmann,

in Beantwortung Ihrer Anfrage mit Schreiben vom 11.09.24 darf ich Ihnen zu dem vorstehenden Sachverhalt folgendes mitteilen:

1. Sachverhaltskenntnis
Der Sachverhalt ist dem Bauamt bzw. auch dem Baubetriebsamt seit einiger Zeit insoweit bekannt, dass bei Starkniederschlägen das Abfließen des Regenwassers über den Straßeneinlauf Probleme bereitet, obwohl der Einlauf baulich sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet.

2. Leitungsquerschnitt
Die vorhandene Straßenentwässerung der Straße der Jugend ist seit der Errichtung des Wohngebietes Anfang der 80ziger Jahre in diesem Bestandszustand. Die Dimensionierung des Leitungsquerschnittes ist ausreichend, zumal sich die Flächengröße der versiegelten Flächen und damit die Abflussfläche seit dieser Zeit kaum verändert hat.

3. Gefälle
Das Gefälle ist gegeben, da das Regenwasser des Straßeneinlaufes in den Schacht im ca. 3m tiefer liegenden Fußweg vor dem Wohngebäude einleitet.

4. Haftung
Die Zuständigkeit der Verkehrssicherheit obliegt hier der Stadt aufgrund der kommunalen/-städtischen Straße. Dies betrifft auch die eigentliche bauliche Anlage - Straßeneinlauf -. Die vom Einlauf abgehenden Leitungen sind dem Abwasserzweckverband wiederum zuzuordnen und obliegen diesem in der Unterhaltung.

Insoweit ist eine Haftungsfrage bei eventuellen Schäden oder Unfällen bei Wasserrückstau nicht ganz einfach oder pauschal zu beantworten, sondern es muss die Ursache ermittelt werden.
Ungeachtet dessen hat auch der Verkehrsteilnehmer, auch der Fußgänger, eine Sorgfaltspflicht bei Auftreten eines Wasserstaues auf der Straße zu beachten bzw. einzuhalten.

5. Abhilfemaßnahme

Ursache des Wasserstaues im Einlauf ist die Durchwurzelung der Leitung durch den unmittelbar im Bereich des Leitungskorridors stehenden Pappelbaum. Deshalb hat zur schnellen Abhilfe des Wasserrückstaus auf der Straße sowohl das Baubetriebsamt der Stadt als auch die Veolia als Betreiberunternehmen für Anlagen und Leitungen des Abwasserzweckverbandes Döbeln-Jahnatal schon mehrfach die Leitung, letztmalig in der 28. Kalenderwoche dieses Jahres, gespült.
Die eigentliche Ursache wird damit natürlich nicht beseitigt, so dass seitens der Veolia eine Neuverlegung der Leitung vom Straßeneinlauf bis Einlaufschacht Fußweg vorgesehen ist. Bei freien Kapazitäten eines Tiefbauunternehmens soll diese Maßnahme noch dieses Jahr durchgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Liebhauser